

Zapytanie do SIWZ

na „Budowę budynku widowiskowo – kinowego przy Domu Kultury w Iłży – I etap”

Zapytania do Zamawiającego:

1. Proszę o informację, czy w kosztorysie robót budowlanych należy uwzględnić poz. 107. Jeśli tak proszę o podanie przykładowego modelu fotela kinowego jaki ma być zamontowany.
2. Proszę o wyjaśnienie, które elementy fasad szklanych mają mieć odporność ogniową Ei120 czy ma to być tylko fasada w2 wg wykazu fasad szklanych czy wszystkie fasady mają mieć odporność ogniową jeśli tak to jaką.
3. Proszę o sprecyzowanie poz. 111 przedmiary budowlanego wełna laminowana papą czy w tej pozycji należy wycenić samą wełną czy wełna laminowaną papą, jeśli ma być to laminat to czy papa ma mieć odporność ogniową Ei30 tak jak jest w projekcie. Jeśli w poz. 111 przedmiaru budowlanego będzie trzeba uwzględnić samą wełnę to proszę o zmianę poz. 112 na dwukrotne krycie papą (podkładową i nawierzchniową).
4. W poz. 112 przedmiaru budowlanego jest papa natomiast w projekcie jest papa o odporności ogniowej Ei30. Proszę o informację jaką papę należy wycenić z odpornością ogniową czy bez odporności ogniowej.
5. W przedmiarze robót budowlanych poz. 109 jest blacha na dach. Natomiast w opisie konstrukcji podane są dwa rodzaje pokrycia:
W części głównej – blacha trapezowa T55 gr 0,6 mm
Nad holem wejściowym – blacha trapezowa TR – 135
Proszę o informacje ile m2 ma być blachy T55 a ile m2 blachy TR 135.
6. Proszę o informację czy kosztorys budowlany kończy się na 122 pozycji.
7. Proszę o dokładne podanie oznaczeń drzwi jakie należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym ponieważ są niezgodności przedmiaru budowlanego z wykazem stolarki drzwiowej.
8. W przedmiarze budowlanym jest pozycja z oknem aluminium EI60 natomiast w wykazie stolarki PCV jest ta pozycja opisana jako okna PCV tj. okno O3 z uwagami jedno okno EI120. Proszę o informację czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić okna PCV czy aluminiowe i jaką mają posiadać odporność ogniową.

9. W projekcie konstrukcji rysunek nr 4 rzut dachu oraz w wykazie fasad szklanych zaprojektowane są 2 szt. świetlików dachowych natomiast w przedmiarze budowlanym brak jest takiej pozycji. Proszę o informację czy w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję świetlików dachowych.

10. Proszę o rozwiązanie połączenia ramy żelbetowej i witryny aluminiowej. Czy witryna W3 spiera się na ramie, czy też ma oddzielną konstrukcję, (co sugeruje rzut parteru)?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad. 1. W kosztorysie ofertowym robót budowlanych należy pominąć przy wycenie pozycje: 105 (balustrady schodowe ze stali nierdzewnej),

106 (Obudowa centrali wentylacyjnej),

107 (Dostawa i montaż foteli kinowych tapicerowanych).

Ad. 2. Z odpornością ogniową EI120 należy wycenić: fasadę W2 wg wykazu fasad szklanych oraz jedno okno O3.

Ad. 3. W poz. 111 przedmiaru budowlanego należy wycenić papę o odporności ogniowej EI30.

Ad. 4. W poz. 112 przedmiaru budowlanego należy wycenić papę o odporności ogniowej EI30

Ad. 5. Należy wycenić: blachę trapezową TR 135 - 192,5m², blachę trapezową T55 - 350,0m²

Ad. 6. Przedmiar budowlany kończy się na pozycji 122.

Ad. 7. W kosztorysie ofertowym drzwi należy uwzględnić zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej.

Ad. 8. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić okno O3 aluminiowe o odporności ogniowej EI120.

Ad. 9. Należy uwzględnić w cenie kosztorysu ofertowego 2 szt. świetlików dachowych, przedstawionych w projekcie konstrukcji (rysunek nr 4 rzut dachu) oraz w wykazie fasad szklanych.

Ad. 10. Witryna W3 połączona jest z ramą żelbetową przy wejściu, wg rysunków: nr 1 – „Rzut parteru” oraz nr 17 - „Wiatrołap przy wejściu”, pozioma płyta wiatrołapu przenika do wnętrza budynku przez witrynę.

BURMISTRZ MŁY
Andrzej Moskwa